


**COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CDRJ
SEDE – SUPRIO – GERNIT – SUPGUA - POLICLÍNICA**

**ATA DA 12º REUNIÃO ORDINÁRIA
COMPLEMENTAR DA COMISSÃO IN-
TERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDEN-
TES – CDRJ (SEDE – SUPRIO – SUP-
GUA – GERNIT)**

Aos vigésimo primeiro dia do mês de março de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da APS, no segundo andar do edifício da Superintendência do Porto do Rio de Janeiro, sito na Avenida Rodrigues Alves nº 20, foi realizada a décima segunda reunião ordinária complementar da COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES da COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO, incluindo a Sede, Guarda Portuária, Porto do Rio de Janeiro e de Niterói. A mesma deu-se em complemento ao cronograma aprovado pela Ata de Instalação e Posse da CIPA 2014/2015, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 5 do MTE e contando com a presença dos membros: Sr. Flávio Palmeiro do Amaral – Reg. 7494 (Presidente); Sr. Antônio Romeu Figueiredo – Reg. 5296 (Membro eleito e Vice Presidente); Sr. Gilmar Baptista da Costa – Reg. 9542 (Membro eleito e secretário); Sr. Herculano da Costa Carneiro – Reg. 9091 (Representante do empregador); e Sr. Francelino Alves Baracho – Reg. 9368 (Membro eleito). O Presidente iniciou os trabalhos às dez horas, com os seguintes assuntos: 01- A palavra foi dada ao Presidente da CIPA, Flávio P. do Amaral, que reiterou a solicitação para a colocação, pelo lado de dentro da porta de acesso de nº 10 da Av. Rodrigues Alves, de uma chave do cadeado ali existente que permita a abertura da porta de emergência do prédio da SUPRIO. 2- O Presidente também manifestou sua preocupação com a má qualificação dos sinaleiros de tráfego usados pela Triunfo na área de carga do gusa. 3- O Presidente da CIPA solicita à SUPENG que informe sobre as medidas que estão sendo tomadas para sanar as deficiências apontadas no relatório feito, há cerca de 2 anos, pela Concremat, na estrutura do prédio da Sede e a possibilidade, ou não, de haver influência dessas deficiências na operação dos elevadores, que vêm apresentando defeitos sucessivos nos últimos meses. 4- O Presidente saudou a realização e término de obras de reparo no prédio da Inspetoria pela SUPENG, que eliminou as infiltrações nas paredes e substituiu a escada de acesso metálica por uma de alvenaria muito mais segura. 5- O Secretário da CIPA, Gilmar Baptista da Costa, informa que a maioria das portas corta-fogo do prédio da Sede têm problemas com as molas, que impedem o perfeito fechamento e,




HERCULANO DA COSTA CARNEIRO – 9091


GILMAR BAPTISTA DA COSTA – 9542
Secretário


FRANCELINO A. BARACHO – 9368

MEMBROS SUPLENTEs

EMPREGADOR

ROGÉRIO CASSIBI DE SOUZA – 9405

