



**COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES –CDRJ
ITAPOR**

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO
DE ACIDENTES – CDRJ (ITAPOR)**

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões, no edifício da Superintendência do Porto de Itaguaí, sito na Estrada Prefeito Wilson Pedro Francisco, s/n- Rod. Raphael de Almeida Magalhães - Ilha da Madeira, Itaguaí – RJ, foi realizada a primeira reunião ordinária da COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES da COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. A mesma deu-se de acordo com o cronograma aprovado pela Ata de Instalação de Posse da CIPA 2016/2017, de acordo com a norma Regulamentadora nº 5, que contando com a presença dos membros: Sr. Jair Pontes de Mattos – Reg.08019 (Presidente), Srª Lara Cristiane C. do Nascimento – Reg. 09392 (membro pelo empregador), Sr. Moacyr Abrantes, Reg. 09339 (eleito secretário), Srª Cíntia Raguel Moura Lima, Reg. 09439(membro pelo empregador), Sr. Clébio Maciel Ramos – Reg. 07623 (Vice-Presidente); Sr. Mario Jorge Gonçalves – Reg. 06762 (Membro eleito); Sr. William Lobosco de Lima – Reg. 09424 (membro eleito); Sr. Marcelo da Silva Reis, Reg. 9241 (Membro eleito) e Frederico Bezerra Gerlach – Reg. 9317 (Convidado). O presidente deu início aos trabalhos às nove horas, lendo a Ata da reunião anterior, e em seguida foi verificada a lista de presença, e não foi verificada nenhuma falta. Foram colocados os seguintes assuntos: 01-Verificou-se que houve acidente de trabalho com a empregada da empresa terceirizada AJE Serviços Técnicos. Ltda., Srª Maria da Gloria Rosa Siqueira, em 14/03/2016, em virtude lesão no tornozelo, ficando afastada por 15 dias, em virtude de ter pisado em falso em uma amêndoa em área externa, ocasionado pela falta de limpeza externa. Verificou-se irregularidades e necessidades nas dependências e áreas públicas administradas pela Companhia Docas do Rio de Janeiro, que podem trazer risco a segurança de empregados e usuários: 01-Como a iluminação nas vias públicas do interior do Porto organizado, necessitam de reparo e manutenção; 02-A iluminação interna e externa do Prédio da Administração (no interior do Porto organizado) e no prédio da Guarda Portuária, necessitam de reparo e manutenção; 03-Os aparelhos de ar condicionado nas dependências do Prédio da Administração e da Guarda Portuária, necessitam de reparo e manutenção; 04-O piso interno do Prédio da Administração e no prédio da Guarda Portuária necessitam de reparo; 05-Os extintores necessitam de manutenção; 06-A vegetação no entorno do prédio da Administração, no Prédio da Guarda Portuária, bem como nas vias públicas no interior do Porto organizado, necessitam de capina e manutenção periódica; 07 – A pavimentação das Vias públicas encontra-se com grande número de buracos e imperfeições, exigindo reparo e periódica manutenção; 08-Ausência e necessidade de placas de sinalização e orientação, exigindo conserto e manutenção periódica; 09 -Ausência de manutenção para a conservação predial, vias públicas e instalações elétrica, em especial dos geradores que estão inoperantes(SUPITA) ou funcionando precariamente (Guarda Portuária); 10- Necessidade de Verba para aquisição de material de EPI, para o uso de equipes de trabalho externo e possíveis visitantes; para implementação de Campanhas educativas de combate a doenças endêmicas, segurança no trânsito nas vias públicas do Porto organizado, para cursos de reciclagem e organização de uma SIPAT; 11- Verificou-se

Jair

Lara

Moacyr

Clébio

Mario

William

Marcelo

Frederico

[Handwritten signature]

