

**COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES –CDRJ
ITAPOR**

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO
DE ACIDENTES – CDRJ (ITAPOR)

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões, no edifício da Superintendência do Porto de Itaguaí, sito na Estrada Prefeito Wilson Pedro Francisco, s/n- Rod. Raphael de Almeida Magalhães - Ilha da Madeira, Itaguaí – RJ, foi realizada a segunda reunião ordinária da COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES da COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – do Porto de Itaguaí. A mesma deu-se de acordo com o cronograma aprovado pela Ata de Instalação de Posse da CIPA 2016/2017, de acordo com a norma Regulamentadora nº 5, que contando com a presença dos membros: Sr. Jair Pontes de Mattos – Reg.08019 (Presidente), Sr.ª Lara Cristiane C. do Nascimento – Reg. 09392 (membro pelo empregador), Sr. Moacyr Abrantes, Reg. 09339 (eleito secretário), Sr.ª Cíntia Raquel Moura Lima, Reg. 09439 (membro pelo empregador), Sr. Clébio Maciel Ramos – Reg. 07623 (Vice-Presidente); Sr. Mario Jorge Gonçalves – Reg. 06762 (Membro eleito); Sr. William Lobosco de Lima – Reg. 09424 (membro eleito); Sr. Marcelo da Silva Reis, Reg. 9241 (Membro eleito) e o Sr. Frederico Bezerra Gerlach – Reg. 9317 (Convidado). O presidente deu início aos trabalhos às nove horas, lendo a Ata da reunião anterior, e em seguida foi verificada a lista de presença, e não foi verificada nenhuma falta. Foram colocados os seguintes assuntos: 01- Não ocorreu registro de acidente no período; 02- Quanto as condições dos coletes usados pelos integrantes da Guarda Portuária, a comissão obtemperou por solicitar informações à Guarda Portuária, quanto a validade do item em mote, em função da sua especificidade técnica; 03- Foram verificadas as péssimas condições de conservação e segurança do local conhecido como Pátio de Carretas. Que seja verificada pela CDRJ tais condições, e sejam tomadas providências cabíveis; 04- Em se tratando das irregularidades e necessidades nas dependências e áreas públicas administradas pela CDRJ no Porto de Itaguaí, que podem trazer risco de acidente por funcionários e usuários, mantiveram inalteradas as não conformidades elencadas na ata da primeira reunião os itens: 01, 02, 04, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 17; 05- No que concerne ao item 03, alguns aparelhos de ar-condicionado passaram por manutenção, 06- No Item 07, foi solucionado parcialmente e de forma paliativa, com a concretagem dos buracos no pátio de carretas, já existem um processo licitatório em andamento; 07- O item 06, foi solucionado parcialmente, mais necessitamos de um contrato de caráter permanente; 08- O Item 10, permanece inalterado, embora esteja sendo efetuado levantamento pelo Setor de Segurança do Trabalho, das necessidades qualitativas e quantitativas desses EPI'S; 09- O Item 12, foi saneado na sua integralidade, estando a informação disponível na rede interna, no entanto será disponibilizada na próxima reunião, em locais visível; 10- Item 11, solucionado parcialmente e agendado para 20 de Abril, do corre ano, inicio do controle de vetores do contrato em andamento. Como nova sugestão: Na ocasião deverá ser identificada a natureza e a extensão do contrato em questão; 12- Item 20, foi saneado na sua integralidade. Como novas sugestões apresentamos novos itens conforme se segue: 13- Necessita-se da elaboração de estudo de gestão de resíduos sólidos para o Porto de Itaguaí ;x-

Jair

[Signature]
24/4

24/4/16
Cintia
Lima

assessores

[Signature]
[Signature]

[Signature]



14- Foi verificado o risco iminente de choque elétrico, em função de fiação aparente nos chuveiros do banheiro masculino na sede da Guarda portuária em Itaguaí; 15- Foi verificado o vazamento hidráulico nos banheiros masculinos e femininos da sede da Guarda Portuária em Itaguaí, que em função da sua constância está produzindo limo no piso; 16- No banheiro masculino da Portaria Principal do Porto de Itaguaí o lavatório e vaso sanitário, encontram-se entupidos. Sendo utilizado o banheiro feminino para ambos os gêneros; 17- Observado a necessidade da instalação de mecanismo de redução de velocidade no acesso viário ao Porto; 18- Na escada de acesso ao segundo pavimento do prédio da Portaria Principal, o Guarda-corpo encontra-se avariado, apresentando partes metálicas cortantes; 19- Renovamos o convite para a participação na próxima reunião do Sr. Chalon Charles da Silva Gomes – Reg. 09639, Superintendente do Porto de Itaguaí. Nada mais existindo a ser discutido e após assinada a lista de presença, deu-se por encerrada a reunião às dez horas e trinta minutos.-X-

Jair Pontes de Mattos – Reg. 08019
Presidente da CIPA

Membros Efetivos:

Empregador:

Moacyr Abrantes – Reg. 09339
Secretário

Trabalhadores:

Clébio Maciel Ramos – Reg. 07623
Vise Presidente

Cintia Raquel M Lima – Reg. 09439

Mario Jorge Gonçalves – Reg. 06762

Lara Cristiane C do Nascimento – Reg. 09392

Marcelo da Silva Reis – Reg. 9241

William Lobosco de Lima – Reg. 09424

Frederico Bezerra Gerlach – Reg. 9317
Representante da GERSET