



DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CDRJ
SEDE – SUPRIO – GERNIT – SUPGUA - POLICLÍNICA

**ATA DA 7º REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE
ACIDENTES– CDRJ (SEDE – SUPRIO –
SUPGUA – GERNIT)**

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e quinze, na sala de reuniões no edifício sede da Superintendência do Porto do Rio de Janeiro, sito na Avenida Rodrigues Alves nº 20, segundo andar, foi realizada a sétima reunião ordinária da COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES da COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO, incluindo a Sede, Guarda Portuária, Porto do Rio de Janeiro e de Niterói. A mesma deu-se de acordo com o cronograma aprovado pela Ata de Instalação e Posse da CIPA 2014/2015, alterado pela plenária da sexta Reunião Ordinária e de acordo com a Norma Regulamentadora nº 5, que contando com a presença dos membros: Sr. Flávio Palmeiro do Amaral – Reg. 7494 (Presidente); Sr. Antônio Romeu Figueiredo – Reg. 5296 (Membro eleito e Vice Presidente); Sr. Gilmar Baptista da Costa – Reg. 9542 (Membro eleito e Secretário); Sr. Herculano da Costa Carneiro – Reg. 9091 (Suplente do empregador); Sr. Alberto D’Almeida Castro Faveret – Reg. 9481 (Suplente eleito); Sr. Francelino Alves Baracho – Reg. 9368 (Membro eleito) e Srª. Helena Pinto Medeiros (Representante da DIVSEG). O Presidente deu início aos trabalhos às nove horas e dez minutos, com os seguintes assuntos: 01- Com a intenção de obter mais informações sobre a segurança das instalações do prédio sede da CDRJ, a CIPA enviou uma CI ao GABPRE solicitando cópia do laudo da análise estrutural feita pela Concremat Engenharia e Tecnologia no edifício sede. 2- A CIPA demonstra grande preocupação com a falta de um contrato de manutenção da rede elétrica do Porto do Rio de Janeiro. É grande a possibilidade de uma falha do sistema, em especial das subestações elétricas, causar interrupção dos trabalhos na área portuária. 3- É relevante comentar a falta de EPI (Equipamento de Proteção Individual) a ser distribuído aos funcionários e EPC (Equipamento de Proteção Coletiva) instalados nos setores durante as atividades rotineiras da CDRJ, em especial para a manutenção das subestações de força. 4- A DIMAPO trouxe a CIPA o atraso da recuperação do Portal do Armazém 14. Sendo que a avaria foi de responsabilidade da Operadora Triunfo. 5- A CIPA reforça a informação que os containers armazenados no pátio 15 / 16, próximo à casa de força, ainda continuam de forma irregular. 6- Existe a preocupação com a falta de material contra incêndio no edifício sede, a demora na inspeção, reposição e recarga do extintores de incêndio coloca o prédio em risco. 7- Existe uma porta de acesso ao prédio da SUPRIO que está fora de uso normal mas passível de utilização em caso de emergência, sendo que se encontra

1/3



DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

Alberto Faiveret

ALBERTO D'ALMEIDA CASTRO FAVERET – 9481

Helena Pinto Medeiros

HELENA PINTO MEDEIROS
Representante da DWSEG

APF *YPM*

3/3