



COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CDRJ

SEDE – SUPRIO – SUPGUA – NITPOR

ATA DA 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CDRJ (SEDE – SUPRIO – SUPGUA – NITPOR).

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e dezenove, na sala de reuniões do edifício-sede da Companhia Docas do Rio de Janeiro, à Rua do Acre, nº. 21, segundo andar, foi realizada a primeira reunião ordinária da COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES da COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO, incluindo Porto do Rio de Janeiro e de Niterói. Esta reunião foi convocada pelo Presidente da CIPA, Sra. Ellen Cristina Moratelli R Medeiros de Mello, Regº 6980, em conformidade com o item 5.19 (a) da Norma Regulamentadora nº 5.

A reunião contou com a participação dos membros: a Srª. Mônica Duarcha Vianna, Regº. 9251, Membro Efetivo pelo empregador; o Sr. Flavio Palmeiro do Amaral, Regº. 7494, Membro Efetivo eleito pelos empregados; o Sr. Moises Goular Lessa, Regº. 9560, Membro Efetivo pelo empregador; o Sr. Victor Souza Firmo, Regº. 9224, Membro Efetivo eleito pelos empregados; e o Sr. José Luiz Pires de Medeiros, Regº. 7440.

Dando início aos trabalhos, às dez horas, a Presidente – Srª. Ellen Cristina agradeceu a presença de todos, passando a palavra inicialmente para a Sr. Flavio Amaral que fez o seguinte registro em forma de relatório:

I – Introdução

- Em 12/04/2019, às 07h, o empregado Luiz Guilherme, 8266 da GERSOL, detectou um problema no painel elétrico do 12º andar e imediatamente solicitou a presença do eletricitista de plantão, que atendeu prontamente. Havia marca de queimadura e cheiro de queimado, indícios de curto-circuito ocasionado por sobrecarga elétrica. O painel de distribuição para os servidores foi imediatamente desativado face à ausência de energia elétrica, o que inviabilizou a utilização da internet e intranet no prédio da sede.
- As varandas externas do 10º andar apresentam rachadura e já houve um incidente de queda de reboco para o 9º andar, afetando a madeira das janelas. Se caísse na rua poderia ferir um pedestre.



- Foram realizadas vistorias junto com o empregado João Carlos de Souza Jund, 97047 no dia 09/04/2019 no 6º, 7º, 8º e 9º andares e no dia 12/04 no prédio da Guarda Portuária. Foram tiradas mais de 100 fotos.

II – Rua Acre 21

- Não tem extintores suficientes para cobrir toda as necessidades.
- Instalaram uma parede de vidro no acesso da ventilação no fosso central.
- Partes dos aparelhos de ar condicionado estão soltas com possibilidade de queda na área interna.
- Caixas de incêndio estão sem condições para operação em caso de necessidade.
- Telas instaladas nas áreas e janelas do prédio para impossibilitar a entrada de pombos não estão funcionais.
- Tampas da tubulação do ar condicionado estão faltando ou mal colocadas em várias salas.
- Há uma quantidade de aparelhos elétricos em funcionamento muito grande causando sobrecarga nos fios.
- A madeira das janelas estão ressecadas e se deteriorando.
- Nem todas as portas corta-fogo tem molas e as que tem não tem pressão adequada.
- No 6º andar tem várias salas fechadas, tem-se uma avaria no teto de gesso.
- No 7º andar há uma necessidade de realocação dos arquivos devido a seu peso.
- No 8º andar a maioria das salas têm espaços ociosos.
- No 9º andar, as varandas apresentam pequenas rachaduras.

III – Guarda Portuária

- Quando o gerador é ligado, os vapores de combustível adentra o vestiário feminino pela janela, podendo intoxicar as guardas.
- Falta extintor no vestiário feminino
- forro do teto do vestiário feminino apresenta sinais de infiltração com estofamento acentuado.
- A parede do banheiro feminino apresenta uma trinca significativa.
- Os vasos sanitários não estão fixados adequadamente
- O posto provisório Terreno Anexo JB localizado na Rua Eduardo Luiza Lopes, lote 2, não apresenta condições de segurança. Está escalado apenas 1 guarda quando são necessários, no mínimo 2, em sua maioria desarmados, sendo que o local é perigoso. Será essencial que a limpeza do local e o fornecimento de água potável sejam feitas em base regular.



- A sala do encarregado das viaturas apresenta fissuras e um perigoso acúmulo de materiais,
- A estrutura da caixa d'água deve ser revisada imediatamente e pintada.
- Banheiro e vestiários feminino e masculino estão em má condições com armários danificados, sanitários e mictórios desativados.
- Forro de gesso avariado em várias salas e corredores.
- Fiação expostas com risco de acidente.
- Painéis elétricos precisam ser revisados, tem-se cabos pendurados
- Caixas de incêndio sem condições de operação.
- Salas com sinais de infiltração.
- A única rota de fuga do 2º andar é uma escada estreita, com corrimão solto, antiderrapantes soltando e com duas portas gradeadas pelo caminho. Não existe a possibilidade de fuga pela janela, pois todas têm grades de aço.
- Os extintores estão apoiados no chão.

IV – Recomendações:

- Evacuar imediatamente do 10º andar para cima. Tem sala subutilizada no 3º, 6º, 8º e 9º andares.
- Transferência da sede da Guarda Portuária para o prédio da Av Rodrigues Alves, 20, utilizando o 1º, 2º e 3º andares, realocando a Supeng e a Supman, negociando com o Pier Mauá.
- Abrir negociação com o condomínio vizinho à rua Acre 21 para que seja construída uma saída de emergência externa.
- Que a Ata seja encaminhada mediante CI ao Diretor Presidente e demais diretores; ao Chefe de Gabinete; aos Superintendentes de Administração e de Engenharia.

A Sr^a. Ellen Cristina fez constar que há uma infiltração no banheiro feminino no 2º andar da prédio Sede e que está cheirando a mofo; que foi produzido um material (cartazes e cartilhas) sobre assédio moral e sexual, os cartazes serão fixados nas dependências da CIA Docas; e que se disponibiliza a participar do programa Minuto da Cipa na Sede da Guarda Portuária com o tema ASSÉDIO MORAL E ASSÉDIO SEXUAL.

Dada a palavra ao secretário da CIPA, o Sr. Victor Firmo que nada a mais existindo a ser discutido, deu-se por encerrada esta Reunião às onze horas e cinquenta e cinco minutos.



Presidente da CIPA/CDRJ 2019/2020

MEMBROS EFETIVOS

EMPREGADOR

TRABALHADORES

MÔNICA DUARCHA VIANNA - 9251

VICTOR SOUZA FIRMO – 9224

MOISÉS GOULART LESSA - 9560

FLAVIO P DO AMARAL – 7494

EVELAINE P P GOUVÊA - 9554

MEMBROS SUPLENTE

EMPREGADOR

TRABALHADORES

MONICA T DE S NISTALDO - 9333

WILLIAN L DE LIMA - 9424

CONVIDADOS

JOÃO CARLOS JUND - 9707