

**COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CDRJ**  
**SEDE – SUPRIO – GERNIT – SUPGUA - POLICLÍNICA**

**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA  
COMPLEMENTAR DA COMISSÃO  
INTERNA DE PREVENÇÃO DE  
ACIDENTES – CDRJ (SEDE – SUPRIO –  
SUPGUA – GERNIT)**

Ao nono dia do mês de novembro de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da APS, no segundo andar do edifício da Superintendência do Porto do Rio de Janeiro, sito na Avenida Rodrigues Alves nº 20, foi realizada a décima sexta reunião ordinária complementar da COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES da COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO, incluindo a Sede, Guarda Portuária, Porto do Rio de Janeiro e de Niterói. A mesma deu-se em complemento ao cronograma aprovado pela Ata de Instalação e Posse da CIPA 2014/2015, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 5 do MTE e contando com a presença dos membros: Sr. Flávio Palmeiro do Amaral – Reg. 7494 (Presidente); Sr. Gilmar Baptista da Costa – Reg. 9542 (Membro eleito e secretário), Sr. Rogério Cassibi de Souza – Reg. 9405 (Suplente do Empregador) e Sr. Antônio Romeu Figueiredo – Reg. 5296 (Vice Presidente). O Presidente iniciou os trabalhos às dez horas e trinta minutos, passando a palavra ao Secretário Gilmar Batista que informou ter sido procurado por alguns colegas da sede preocupados com a possibilidade do novo piso instalado no hall da recepção tornar-se muito escorregadio com um mínimo de umidade, o que poderia acarretar quedas durante a passagem pelo local, principalmente tendo em vista que temos funcionários idosos e outros com deficiência de locomoção, além de recebermos um público externo formado basicamente por pessoas idosas. Foi recomendada atenção diuturna do pessoal da limpeza para evitar qualquer possibilidade de acúmulo de umidade nesse piso. Foi observado um grande número de veículos, especialmente caminhões, que circulam pelo Porto do Rio de Janeiro com velocidade acima da permitida, trinta quilômetros por hora, e assim fica a sugestão à SUPENG para aumentar a quantidade de placas indicativas e um trabalho educativo para conscientizar os condutores. Atentou para a necessidade de uma inspeção nas galerias de águas pluviais e suas tampas de concreto ao longo do cais, já que algumas encontram-se em estado precário de conservação o que pode acarretar acidentes na circulação de pessoas, veículos ou maquinário. Reiterou a necessidade de construção, tanto no prédio da SUPRIO como na sede, de rampas de acesso para portadores de deficiência, já que recebemos público externo e temos nos prédios funcionários





ANTÔNIO ROMEU FIGUEREDO – 5296

  
GILMAR BAPTISTA DA COSTA – 9542  
Secretário

SUPLENTE DO EMPREGADOR

  
ROGÉRIO CASSIBI DE SOUZA - 9405