



COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CDRJ
SEDE – SUPRIO – GERNIT – SUPGUA - POLICLÍNICA

**ATA DA 7º REUNIÃO ORDINÁRIA
COMPLEMENTAR DA COMISSÃO
INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
– CDRJ (SEDE – SUPRIO – SUPGUA –
GERNIT)**

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões no edifício sede da Companhia Docas do Rio de Janeiro, sítio na Rua do Acre, nº 21, nono andar, foi realizada a sétima reunião ordinária complementar da COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES da COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO, incluindo a Sede, Guarda Portuária, Porto do Rio de Janeiro e de Niterói. A mesma deu-se em complemento ao cronograma aprovado pela Ata de Instalação e Posse da CIPA 2014/2015, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 5, e contando com a presença dos membros: Sr. Flávio Palmeiro do Amaral – Reg. 7494 (Presidente); Sr. Gilmar Baptista da Costa – Reg. 9542 (Membro eleito e Secretário); Sr. Herculano da Costa Carneiro – Reg. 9091 (Representante do empregador), Sr. Rogério Cassibi de Souza – Reg. 9405 (Suplente empregador), Sr. Francelino Alves Baracho -Reg. 9368 (Membro eleito) e Srª. Helena Pinto Medeiros – Reg. 9515 (Representante GERSET). O Presidente iniciou os trabalhos às dez horas, com os seguintes assuntos: 01- A palavra foi dada ao Secretário Gilmar Baptista da Costa que reiterou a reclamação de diversos setores da empresa quanto à acessibilidade, especialmente no prédio da SUPRIO que necessita de uma rampa na entrada do hall térreo. Além disso, os elevadores da SUPRIO apresentam constantes problemas e, por falta de contrato de manutenção, encontram-se fora de operação, causando extremo desconforto, obrigando os empregados a subir 4 andares de escada e o elevador de carga do prédio da sede também costuma apresentar defeitos intermitentes. 2- O Presidente da CIPA reiterou sua preocupação com as condições de trabalho dos guardas portuários e vigilantes que guarnecem diuturnamente os imóveis da rua Almirante Mariath e da rua Eduardo Luís Lopes, no que tange à iluminação, fornecimento de água e limpeza e com a demora no processo licitatório para a contratação do serviço de manutenção elétrica no Porto do Rio de Janeiro, que vem obrigando à adoção de práticas emergenciais que contrariam a NR-10. Além disso, transmitiu a preocupação de alguns empregados da sede com as janelas externas cuja massa de fixação dos vidros está completamente gasta. 3- O membro Herculano Carneiro reiterou a antiga reivindicação de melhorar a condição de atendimento a situações de emergência no prédio da sede, incluindo a instalação de rota de fuga, com escada de incêndio externa, a criação de uma brigada de incêndio e a realização de treinamento simulado. 4- O membro Francelino Baracho atentou para a existência de muita fiação exposta nos tetos dos andares do prédio da sede e

 FLÁVIO PALMEIRO DO AMARAL 7494
Presidente da CIPA

EMPREGADOR

MEMBROS EFETIVOS

TRABALHADORES

ROGÉRIO CASSIBI DE SOUZA – 9405

GILMAR BAPTISTA DA COSTA - 9542
Secretário

HERCULANO DA C. CARNEIRO – 9091

FRANCEI INO A BABACHQ - 9368

HELENA PINTO MEDEIROS – 9515
Representante GERSET