

Ata da décima-primeira reunião ordinária da CIPA/CDRJ-Rio

Aos quinze dias do mês de Junho de 2011, no auditório da SUPRIO, sito à Av. Rodrigues Alves, nº 20, 4º andar, foi realizada a décima-primeira reunião ordinária da Comissão Interna para Prevenção de Acidentes da CDRJ, incluindo a Sede, a Superintendência do Porto do Rio de Janeiro e a Guarda Portuária. A reunião foi iniciada às 10:00 h pelo Presidente Flávio Palmeiro do Amaral, reg.7494, com a leitura e comentários sobre a ata da reunião anterior e, posteriormente, sendo dada a palavra aos membros presentes da seguinte forma:

1 – Flávio Palmeiro do Amaral; Reg. 7494

1.1 Solicitou providencias da Fiscalização e da Diretoria para evitar a repetição, na próxima temporada turística, do incidente onde um empregado da CDRJ foi atropelado por um automóvel no pátio da SUPRIO, sob a responsabilidade da PIERMAUÁ.

1.2 Informou que a CCR Ponte apresentou à Autoridade Portuária o laudo técnico sobre o estado da laje da sua subestação no interior do RIOPOR e esse laudo foi apresentado ao Presidente da CIPA pelo Engº Romeu.

1.3 Solicitou que a Direção informe quais serão os impactos da construção da Via Binária nos imóveis da Guarda Portuária e Centro de Ensino Portuário, apontando os setores que serão realocados.

1.4 Solicitou que seja eliminada a grande goteira existente no corredor principal do 2º andar do prédio do CEPORT.

1.5 Solicitou que seja executada uma impermeabilização na laje de cobertura do prédio da Inspetoria, onde existem goteiras em todas as salas.

1.6 Solicitou atenção da SUPRIO para as atividades de manutenção da Triunfo e Pennant nas cercanias do SEMOFE, onde iniciaram-se serviços de caldeiraria para confecção de um funil, com utilização de maçarico próximo à via de rolamento.

1.7 Solicitou a substituição de uma centena de telhas francesas danificadas na garagem 2 e a retirada de outras dezenas que estão em posição de queda iminente nas coberturas das plataformas internas e externas de todos os armazéns.

1.8 Solicitou que os vidros da janela externa da garagem 2 sejam substituídos por tela metálica da mesma forma que foi feito no CAE.



DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

1.9 Informou que, face à recente avaria com carreta, a porta D do armazém 12 encontra-se em situação precária. Está sendo elaborado no âmbito da SUPENG edital para contratação de serviços de manutenção predial que inclui reparo de portas de armazém; entretanto, para o momento, recomenda-se verificar a possibilidade de realizar o acesso ao armazém pelas outras portas.

1.10 Solicitou que seja efetuada uma desinsetização com aplicação de larvicida na garagem 2 e imediações, onde foram encontrados muitos mosquitos da dengue.

1.11 Solicitou que seja executada imediatamente uma desratização no prédio do CEPOR.

1.12 Solicitou que a DIVSEG verifique os procedimentos de segurança utilizados pela operadora Triunfo, que vem utilizando o armazém 8 como oficina de manutenção.

1.13 Solicitou que a DIVSEG informe sobre o andamento da contratação dos projetos de segurança para a Sede.

1.14 Sugere que a DIVMAP verifique junto aos responsáveis pela obra do edifício vizinho à Sede se haveria a possibilidade de instalar uma saída de emergência entre os dois prédios nos mesmos moldes que existia entre a CDRJ e o Banco do Brasil.

1.15 Reiterou a solicitação para o reparo do pequeno elevador para Empregados com necessidades especiais no prédio da Sede que está parado há muito tempo.

2 – Jorge Antonio Silva Seixas; Reg.0658

2.1 Solicitou reparo no registro e no mictório do banheiro masculino, lado esquerdo, do 8º andar da Sede.

2.2 Reiterou a solicitação para que o claviculário da DIVDOC no andar térreo da Sede seja revisado.

3– Marco Antônio Lins M. Guerra, reg. 4673

3.1 Reclamou que alguns representantes de terminais, especialmente aqueles que trabalham com a PETROBRAS, fazem exigências excessivas quanto à utilização de EPI para o pessoal da Autoridade Portuária acessar esses terminais.



DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

3.2 Reiterou a sua preocupação com os procedimentos de segurança e ambientais praticados pelo pessoal que trabalha na oficina montada pela Triunfo no armazém 8, onde, há algum tempo atrás, ocorreu um grave princípio de incêndio.

4 – Wendell do N. Fernandes, Reg. 9395

4.1 Solicitou melhorias na instalação elétrica do vestiário masculino no prédio da SUPGUA que apresenta várias seções de fiação aparente.

4.2 Solicitou melhoria no sistema de ar condicionado no prédio da SUPGUA que, nos períodos mais quentes, não atende às necessidades.

4.3 Informou que, em recente incidente ocorrido na Sede da SUPGUA, a caixa de areia não absorveu totalmente o impacto de um tiro. Recomendamos uma reavaliação de seu dimensionamento e posicionamento.

4.4 Informou que a escada de acesso ao 2º andar do prédio da SUPGUA está sem o corrimão em algumas seções.

5 – Antônio Machado Filho; Reg. 0752

5.1 Solicitou serviço de recuperação no portão rodoviário do DEMAPE que apresenta grande dificuldade de movimentação, além de estar com a cancela inoperante.

Como nenhum outro membro solicitou a palavra, a reunião foi encerrada às 11: 10h.

Rio de Janeiro, 15 de Junho de 2011

Flávio Palmeiro do Amaral
Presidente da CIPA

Lúcia Ferreira da Silva Correa
Secretária da CIPA