COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CDRJ
SEDE – SUPRIO – GERNIT – SUPGUA - POLICLÍNICA

**ATA DA 1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE
ACIDENTES – CDRJ (SEDE – SUPRIO –
SUPGUA – GERNIT)**

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e quinze, na sala de reuniões no edifício sede da Superintendência do Porto do Rio de Janeiro, sito na Avenida Rodrigues Alves nº 20, segundo andar, foi realizada a primeira reunião extraordinária da COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES da COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO, incluindo a Sede, Guarda Portuária, Portos do Rio de Janeiro e de Niterói. A mesma deu-se de acordo com o que determina a Norma Regulamentadora nº 5, com a finalidade de discutir o **acidente fatal** ocorrido no pátio do DEMAPE, atrás dos módulos que funcionam como escritório da PETROBRÁS no RIOPOR, com o Sr. Luciano Roberto da Silva, carreteiro, no dia vinte e seis de março, aproximadamente às duas horas e trinta minutos, contando com a presença dos seguintes: Sr. Flávio Palmeiro do Amaral – Reg. 7494 (Presidente da CIPA/CDRJ); Sr. Gilmar Baptista da Costa – Reg. 9542 (Membro eleito e Secretário da CIPA/CDRJ); Sr. Herculano da Costa Carneiro – Reg. 9091 (Suplente do empregador); Sr. Alberto D’Almeida Castro Faveret – Reg. 9481 (Suplente eleito); Sr. Francelino Alves Baracho – Reg. 9368 (Membro representante do empregador); Sr. Marco Antônio Lins de Menezes Guerra – Reg. 4673 (Membro eleito) e dos convidados Sr. César de Azeredo Quelhas – Reg. 7493 (Gerente da Divisão de Segurança do Trabalho CDRJ); Sr. Manoel da Silva Adão – Reg. 8531 (Engenheiro de Segurança do Trabalho da CDRJ); Sr^a. Helena Pinto Medeiros – Reg. 9515 (Engenheira de Segurança do Trabalho da CDRJ); Sr. Samuel da Cruz Silva (Representante da PETROBRAS); Sr. Paulo Cesar de A. Silva (Representante da PETROBRAS); Sr^a. Joselaine Loureiro Fortes (Representante da Transportes Manchur LTDA); Sr. David Guedes G. do Rosário (Representante da Melf Locadora de Guindastes LTDA); Sr. Rui Fernando Tenreiro Gerales (Representante da Melf Locadora de Guindastes LTDA). O Presidente deu início aos trabalhos às dez horas e dez minutos, com o Sr. Paulo Cesar, representando a Petrobrás, narrando os fatos já conhecidos do acidente: 01- Exatamente às 02:23h da madrugada do dia vinte e seis de março o Sr. Luciano Roberto passou em frente a uma câmera de vigilância, saindo do escritório da PETROBRAS, em direção ao vestiário onde iria tomar banho para, provavelmente, iniciar seu descanso. Estava de bermuda, chinelo, toalha de banho no ombro e uma saboneteira nas mãos. Após esta breve passagem diante da câmera não foi mais visto. Enquanto isso, estacionava a carreta HYF4226, da empresa Transportes Manchur LTDA, dirigida pelo Sr. Nerio de Souza, também acompanhada por breve momento por vídeo. Após estacionar seu veículo o Sr.

Nerio de Souza, como havia sido orientado quando na entrada no Portão 24, permaneceu dentro da sua cabine sem sequer sair do veículo. Por volta de 2:40h, um outro motorista, cujos dados não foram registrados, que saia do Posto Operacional/Administrativo da PETROBRÁS no DEMAPE avistou, ao longe, alguém deitado embaixo da carreta estacionada e ao se aproximar viu o corpo sob o terceiro eixo traseiro da carreta HYF4226, já sem vida. Quando acordado, o motorista da carreta, Sr. Nerio de Souza, declarou que não viu nada de anormal quando estacionou e não tinha conhecimento do ocorrido. 02- As duas carretas, placa LLN2486 que era conduzida pela vítima, Sr. Luciano Roberto, que já estava estacionada e a de placa HYF 4226, guiada pelo Sr. Nerio de Souza, são pertencentes a Transportes Manchur LTDA. 03- O Sr. Nerio de Souza é funcionário da Transportes Manchur LTDA e a vítima, Sr. Luciano Roberto, era funcionário da Melf Locadora de Guindastes LTDA, que prestava serviço para a Manchur. 04- Foi aberta uma comissão para investigação do acidente no âmbito interno da PETROBRÁS. O presidente da CIPA/CDRJ questionou o representante da PETROBRAS quanto a quem deveria ser informado em primeiro lugar em caso de ocorrências. Respondeu o Sr. Paulo Cesar que a orientação recebida é de que a Guarda Portuária seja a primeira a ser acionada. O Sr. Marcos Guerra se manifestou afirmando que a comunicação foi deficiente já que não foi identificado o motorista que primeiro presenciou o acidente e provocou o início do atendimento à ocorrência. Tomando a palavra, o Sr. Cesar Quelhas, comentou que deve haver um comunicado via rádio ao Plantão da Guarda, já que sendo via rádio os demais participantes do sistema tomarão conhecimento do ocorrido ouvindo a transmissão o que pulveriza a disseminação do fato. Ao final do seu relato, o Sr. Paulo Cesar, representando a PETROBRÁS, entregou à CIPA/CDRJ as cópias dos seguintes documentos: Registro de Ocorrência nº 017-01975/2015 da 17ª Delegacia de Polícia, Certidão de Óbito de Luciano Roberto da Silva, autorização de entrada no Porto do Rio de Janeiro do Sr. Luciano Roberto e do Sr. Nerio de Souza, Termo de Responsabilidade da Transportes Manchur sobre as boas condições dos veículos envolvidos e Talão de Entrada dos veículos no Porto do Rio de Janeiro. Após o relatado e discutido na presente reunião, fica a CIPA/CDRJ aguardando o término da investigação policial e o resultado da comissão da PETROBRÁS para as conclusões finais. O representante da PETROBRAS comprometeu-se a disponibilizar o resultado de sua sindicância investigativa tão logo seja possível. Além disso, comprometeu-se a estudar e implementar medidas que possibilitem uma melhor condição de segurança naquela área. Os representantes da Manchur e da Melf também expressaram sua disposição em trabalhar para a melhoria constante dessas condições de segurança. A CIPA/CDRJ se compromete a realizar visitas no local e verificar a adoção dessas medidas. Nada mais a ser discutido e após assinada a lista de presença, deu-se por encerrada a reunião às dez horas e cinquenta e cinco minutos.

FLÁVIO PALMEIRO DO AMARAL – 7494
Presidente da CIPA

ANTÔNIO ROMEU FIGUEIREDO – 5296
Vice Presidente da CIPA

EMPREGADOR

MEMBROS EFETIVOS

TRABALHADORES

FRANCELINO ALVES BARACHO – 9368

MARCOS ANTÔNIO LINS DE M. GUERRA – 4673

VALEWSKA DA SILVA BARRETO – 9254

GILMAR BAPTISTA DA COSTA – 9542
Secretário

EMPREGADOR

MEMBROS SUPLENTE

TRABALHADORES

CLÁUDIO JOSÉ TEIXEIRA LIMA – 8291

EVELAYNE PEREIRA P. GOUVÊA – 9554

ROGÉRIO CASSIBI DE SOUZA – 9405

ALBERTO D'ALMEIDA CASTRO FAVERET – 9481

HERCULANO DA COSTA CARNEIRO – 9091

LÚCIA FERREIRA DA SILVA CORREA – 6311

CESAR DE AZEREDO QUELHAS - 7493
Gerente da DIVSEG

HELENA PINTO MEDEIROS – 9515
Engenheira de Segurança

SAMUEL DA CRUZ SILVA
Petrobrás

PAULO CESAR de A. SILVA
Petrobrás

JOSELAINÉ LOUREIRO FORTES
Transportes Manchur LTDA

DAVID GUEDES G. do ROSÁRIO
Melf Locadora de Guindastes LTDA

RUI FERNANDO TENREIRO GERALDES
Melf Locadora de Guindastes LTDA