

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA SUPLEMENTAR

No dia 19 de janeiro de 2017 foi realizada, na sala da APS, no prédio da sede da SUPRIO, a décima-primeira reunião ordinária suplementar da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Sede, Porto do Rio de Janeiro, Porto de Niterói e Guarda Portuária. Presentes o presidente da CIPA, Flávio Palmeiro do Amaral, o Secretário da CIPA, Gilmar Baptista da Costa, os membros Rogério Cassibi de Souza, Antônio Romeu Figueiredo, Francelino Alves Baracho e Herculano Costa Carneiro. A reunião iniciou-se às 9:30 h e a palavra foi dada ao Presidente Flávio P. do Amaral que informou que manteve contato com a GERCAL que comunicou que a licitação para a contratação de serviços de manutenção de ar condicionado e bebedouros de parede já está em andamento. O Presidente recomenda uma revisão no dimensionamento desses bebedouros, aumentando sua quantidade e reduzindo o tempo entre as visitas de manutenção, tendo em vista o grande aumento da demanda. O Presidente tornou a manifestar sua preocupação com o estado de conservação das fachadas dos edifícios velhos na vizinhança da nossa Policlínica e do nosso Arquivo, especialmente o prédio da Receita Federal. Existe o risco de um pedaço de reboco cair e atingir algum dos nossos colegas que trabalham ali ou algum dos carros estacionados. Recomenda-se que a Diretoria da CDRJ envie correspondência aos proprietários desses edifícios, exigindo realização de obras de reparo. O Presidente da CIPA reiterou a solicitação para a retirada da corrente colocada na porta de emergência do prédio da SUPRIO. Se houver um incêndio, o pessoal vai correr e torcer para que alguém do lado de fora abra o cadeado. Recomenda-se a colocação de um porta-cadeado pelo lado de dentro, com uma caixa para colocar a chave. O membro da CIPA Herculano Costa Carneiro tornou a sugerir que a CIPA realize uma nova vistoria geral de atualização de levantamento dos problemas em suas áreas de atuação. O membro Gilmar B. da Costa mencionou a necessidade de verificar aspectos de segurança e de sinalização da pista de rolamento junto ao antigo Setor de Movimento Ferroviário (SEMOFE). O Presidente orientou vistoriar o local e inserir o relatório na Ata da próxima reunião desta CIPA. O membro Rogério Cassibi de Souza demonstrou preocupação com as infiltrações aparentes no teto do 3º pavimento, nas instalações das



e

N. Reg. 9368
Baracho



9694
JPM

gerências subordinadas à SUPRIO (Av. Rodrigues Alves, 20), observadas com as fortes chuvas de verão. O membro Herculano da Costa Carneiro abordou a questão dos mosquitos nas instalações do Edifício Sede. O Presidente concordou com vistoria no local, realizada pelos membros Herculano, Rogério e Gilmar, quando se identificaram possíveis focos de proliferação de vetores em pontos distintos, especialmente em poças d'água parada. A reunião foi encerrada às 10:30 h.

FPA-7494

FLAVIO PALMEIRO DO AMARAL – Reg° 7494
Presidente da Cipa

MEMBROS EFETIVOS

EMPREGADOR

Herculano Costa Carneiro

HERCULANO DA COSTA CARNEIRO – Reg° 9091

Francelino Alves Baracho

FRANCELINO ALVES BARACHO – Reg° 9368

TRABALHADORES

Gilmar Baptista da Costa

GILMAR BAPTISTA DA COSTA – Reg° 9542

Secretário

MEMBROS SUPLENTES

Empregador

Rogério Cassibi de Souza

ROGÉRIO CASSIBI DE SOUZA – Reg° 9405