

Ata da nona reunião ordinária da CIPA/CDRJ

Aos dezoito dias do mês de abril de 2012, na antessala do 6º andar do edifício-sede, sito à Rua Acre, 21, foi realizada a nona reunião ordinária da Comissão Interna para Prevenção de Acidentes da CDRJ, incluindo a Sede, a Superintendência do Porto do Rio de Janeiro e a Guarda Portuária. A reunião foi iniciada às 10h30, pela presidente Claudia Araujo da Costa.

1 - Claudia Araújo da Costa - Reg 9400:

1.1 - No dia 02 de abril, a empregada Mariana Giraldi da **DICTRA** ficou presa por 45 minutos no elevador do edifício-sede, na hora de sua saída. Uma série de problemas gerou uma grande preocupação sobre a questão da manutenção do mesmo:

- O interfone não estava funcionando (ela escutava o guarda, mas ele não a escutava);
- A câmera de vídeo do elevador também não estava funcionando;
- A chave de emergência não foi encontrada;
- Ela teve que esperar 45 minutos pelo pessoal da empresa de manutenção;
- Esse mesmo elevador já dava sinais de problemas há bastante tempo, pois estava parando fora do nível do pavimento.

Solicitamos que a manutenção não seja apenas corretiva, mas também preventiva para evitar um transtorno como este, que poderia ter terminado até em tragédia caso fosse alguém com problemas cardíacos, de hipertensão ou claustrofobia por exemplo.

2 – Flávio Palmeiro do Amaral - Regº 7494

2.1 Informa que o piso de pedra polida instalado nos degraus das escadas do edifício-sede aparenta ser escorregadio, especialmente se estiver molhado. Solicita esclarecimentos técnicos da DIVSEG, se os três frisos de cada degrau são suficientes para atuar como antiderrapante de forma eficiente;

2.2 – Informa que é necessário um maior controle sobre as carretas que operam no RIOPOR porque a grande maioria está em péssima condição de manutenção, emitindo uma quantidade muitos resíduos poluentes no ar. É necessário impedir a permanência constante dessas carretas dentro do porto, obrigando-as a passar pelas portarias, onde poderão ser vistoriadas;

2.3 – Solicita a retirada dos sacos de entulho acumulados no 2º andar do prédio da SUPRIO;

2.4 – Considerando recente incidente ocasionado pela queda de uma parte do emboço da empena lateral direita do edifício-sede sobre o prédio vizinho pertencente ao Bradesco, solicita esclarecimentos da DIVSEG e DIVMAP sobre as medidas corretivas adotadas e se há algum risco de queda sobre a calçada da Rua Acre, por onde transitam os empregados da CDRJ;

2.5 – Considerando que as obras de adequação da nova sede do Serviço Médico no 1º andar do CEPOR e da construção da Via Binária ao lado pela concessionária da Prefeitura, produzem uma grande quantidade de ruído, atrapalhando as aulas e prejudicando o trabalho do pessoal lá lotado, recomendo a mudança das aulas para outro local e o apressamento do processo de mudança do CEPOR;

2.6 – Informa que a firma BIOVET executou a higienização dos reservatórios de água no prédio da SEDE em 07/04/2012, acompanhada pelo pessoal da SUPMAM;

2.7 – Informa a necessidade de melhorar o acesso aos reservatórios de água da Policlínica e o interior do RIOPOR, com recuperação de escadas, tampas e guarda-corpos.

Como nenhum outro membro solicitou a palavra, a reunião foi encerrada às 10h45.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 2012

Cláudia Araújo da Costa – Presidente da CIPA/CDRJ

Valdinéia de S. Daniel – Secretária da CIPA/CDRJ