

**COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES –CDRJ  
ITAPOR**

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO  
DE ACIDENTES – CDRJ (ITAPOR)

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, na sala de Programação, no edifício da Superintendência do Porto de Itaguaí, sito na Estrada Prefeito Wilson Pedro Francisco, s/n- Rod. Raphael de Almeida Magalhães - Ilha da Madeira, Itaguaí – RJ, foi realizada a terceira reunião ordinária da COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES da COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – do Porto de Itaguaí. A mesma deu-se de acordo com o cronograma aprovado pela Ata de Instalação de Posse da CIPA 2016/2017, de acordo com a norma Regulamentadora nº 5, que contando com a presença dos membros: Sr. Jair Pontes de Mattos – Reg.08019 (Presidente), Sr.ª Lara Cristiane C. do Nascimento – Reg. 09392 (membro pelo empregador), Sr. Moacyr Abrantes, Reg. 09339 (eleito secretário), Sr.ª Cíntia Raquel Moura Lima, Reg. 09439 (membro pelo empregador), Sr. Clébio Maciel Ramos – Reg. 07623 (Vice-Presidente); Sr. Mario Jorge Gonçalves – Reg. 06762 (Membro eleito); Sr. William Lobosco de Lima – Reg. 09424 (membro eleito); Sr. Marcelo da Silva Reis, Reg. 9241 (Membro eleito) e o Sr. Frederico Bezerra Gerlach – Reg. 9317 (Convidado). O presidente deu início aos trabalhos às dez horas e cinquenta e cinco minutos, lendo a Ata da reunião anterior, e em seguida foi verificada a lista de presença, e não foi verificada nenhuma falta. Foram colocados os seguintes assuntos: 01- Ocorreu registro de incidente em 17/05/2016, envolvendo auto carga bitrem, sem vitimados, já relatado pela Segurança do Trabalho, que contatou a empresa Tranziram Transportes Ltda., responsável pela operação, aguardando recebimento de relatório do incidente; 02- Quanto as condições dos coletes usados pelos integrantes da Guarda Portuária, não houve resposta até o momento; 03- Em se tratando das irregularidades e necessidades nas dependências e áreas públicas administradas pela CDRJ no Porto de Itaguaí, que podem trazer risco de acidente por funcionários e usuários, mantiveram inalteradas as não conformidades elencadas na ata da segunda reunião os itens: 03, 04, 06, 07, 08, 13, 17, 18. 04- Os Itens 05, 09, 11, 12, 14, 16, foram saneados integralmente; 05-Item10, se encontra em processo de execução de controle de vetores, com contrato em andamento; 06- Com relação ao item 15, foi verificado que no banheiro masculino do prédio da Guarda Portuária, os chuveiros mesmo fechados, encontram-se gotejando; o mictório encontra-se entupido e a iluminação precária; 07- Reitera o convite para participar da próxima reunião do Senhor Superintendente do Porto de Itaguaí. Como novas sugestões apresentamos novos itens conforme se segue: 08-Foi verificado que nas rampas de acesso aos andares no prédio da Superintendência do Porto, o piso embora especial, é escorregadio, em relação de alguns calçados, podendo ocorre acidente, com funcionários e usuários. 09- Por iniciativa do Sr. Jair Pontes de Mattos – Reg.08019, Presidente desta comissão, com o auxílio da arrendatária Congonhas Minérios S/A (“Prefeito” S.r. Sebastião), foram feitos reparos para acesso a passagem paralela a alinha férrea (desativada), que fica localizada sob o canal do Saco do Engenho. 10- Foi verificado 07(sete) caixas coletoras de lixo, devidamente fechadas, em frente ao prédio do antigo restaurante, contíguo ao prédio da Guarda portuária, em substituição ao antigo ponto de triagem de lixo, muito embora se veja a necessidade de

*Jair Pontes de Mattos*

*Cíntia Raquel Moura Lima*  
9314



Anexo:

Itens da 2ª Reunião da CIPA, realizada em 15/04/2016: 03- Foram verificadas as péssimas condições de conservação e segurança do local conhecido como Pátio de Carretas. Que seja verificada pela CDRJ tais condições, e sejam tomadas providências cabíveis; 04- Em se tratando das irregularidades e necessidades nas dependências e áreas públicas administradas pela CDRJ no Porto de Itaguaí, que podem trazer risco de acidente por funcionários e usuários, mantiveram inalteradas as não conformidades elencadas na ata da primeira reunião os itens: 01, 02, 04, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 17; 05- No que concerne ao item 03, alguns aparelhos de ar-condicionado passaram por manutenção, 06- No Item 07, foi solucionado parcialmente e de forma paliativa, com a concretagem dos buracos no pátio de carretas, já existem um processo licitatório em andamento; 07- O item 06, foi solucionado parcialmente, mais necessitamos de um contrato de caráter permanente; 08- O Item 10, permanece inalterado, embora esteja sendo efetuado levantamento pelo Setor de Segurança do Trabalho, das necessidades qualitativas e quantitativas desses EPI'S; 09- O Item 12, foi saneado na sua integralidade, estando a informação disponível na rede interna, no entanto será disponibilizada na próxima reunião, em locais visível; 10- Item 11, solucionado parcialmente e agendado para 20 de Abril, do corrente ano, início do controle de vetores do contrato em andamento. Como nova sugestão: Na ocasião deverá ser identificada a natureza e a extensão do contrato em questão; 12- Item 20, foi saneado na sua integralidade. Como novas sugestões apresentamos novos itens conforme se segue: 13- Necessita-se da elaboração de estudo de gestão de resíduos sólidos para o Porto de Itaguaí. 14- Foi verificado o risco iminente de choque elétrico, em função de fiação aparente nos chuveiros do banheiro masculino na sede da Guarda portuária em Itaguaí; 15- Foi verificado o vazamento hidráulico nos banheiros masculinos e femininos da sede da Guarda Portuária em Itaguaí, que em função da sua constância está produzindo limo no piso; 16- No banheiro masculino da Portaria Principal do Porto de Itaguaí o lavatório e vaso sanitário, encontram-se entupidos. Sendo utilizado o banheiro feminino para ambos os gêneros; 17- Observado a necessidade da instalação de mecanismo de redução de velocidade no acesso viário ao Porto; 18- Na escada de acesso ao segundo pavimento do prédio da Portaria Principal, o Guarda-corpo encontra-se avariado, apresentando partes metálicas cortantes;

Antônio  
Bomfim

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]