



COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CDRJ
SEDE – SUPRIO – GERNIT – SUPGUA - POLICLÍNICA

**ATA DA 10º REUNIÃO ORDINÁRIA
COMPLEMENTAR DA COMISSÃO
INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
– CDRJ (SEDE – SUPRIO – SUPGUA –
GERNIT)**

Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões da APS, no segundo andar do edifício da Superintendência do Porto do Rio de Janeiro, sito na Avenida Rodrigues Alves nº 20, foi realizada a décima reunião ordinária complementar da COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES da COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO, incluindo a Sede, Guarda Portuária, Porto do Rio de Janeiro e de Niterói. A mesma deu-se em complemento ao cronograma aprovado pela Ata de Instalação e Posse da CIPA 2014/2015, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 5, e contando com a presença dos membros: Sr. Flávio Palmeiro do Amaral – Reg. 7494 (Presidente); Sr. Antônio Romeu Figueiredo – Reg. 5296 (Membro eleito e Vice Presidente); Sr. Gilmar Baptista da Costa – Reg. 9542 (Membro eleito e secretário); Sr. Rogério Cassibi de Souza – Reg. 9405 (Suplente empregador); Sr. Herculano da Costa Carneiro – Reg. 9091 (Representante do empregador); e Srª. Helena Pinto Medeiros – Reg. 9515 (Gerente GERSET). O Presidente iniciou os trabalhos às dez horas, com os seguintes assuntos: 01- Tomando a palavra o Presidente Flávio P. do Amaral manifestou sua preocupação com o estado de conservação das fachadas dos edifícios da vizinhança da nossa Policlínica e do nosso Arquivo, especialmente o prédio da Receita Federal. Existe o risco de um pedaço de reboco cair e atingir algum dos nossos colegas que trabalham ali ou algum dos carros estacionados. Recomenda-se que a Diretoria da CDRJ envie correspondência aos proprietários desses edifícios, exigindo realização de obras de reparo. 2- O Presidente da CIPA também reiterou a solicitação para a retirada da corrente colocada na porta de emergência do prédio da SUPRIO. Se houver um incêndio, o pessoal vai correr e torcer para que alguém do lado de fora abra o cadeado. Recomenda-se a colocação de um porta-cadeado pelo lado de dentro, com uma caixa para colocar a chave. 3- O Presidente concluiu manifestando sua preocupação com a demora da definição sobre a nova sede da Guarda Portuária. A antiga sede da SUPGUA foi vendida para a Prefeitura em novembro de 2014 e

ARE *BBG* *gpa*

5pm

FLÁVIO PALMEIRO DO AMARAL – 7494
Presidente da CIPA



~~ANTÔNIO ROMEU FIGUEIREDO – 5296~~
Vice Presidente da CIPA

EMPREGADOR

MEMBROS EFETIVOS

TRABAI HADORES

HERCULANO DA COSTA CARNEIRO – 9091

GILMAR BAPTISTA DA COSTA – 9542
Secretário

MEMBROS SUPLENTES

EMPREGADOR

ROGÉRIO CASSIBI DE SOUZA – 9405

HELENA PINTO MEDEIROS – 9515
Gerente GERSET