Rio de Janeiro, 17 de junho de 2011

Á Companhia Docas do Rio de Janeiro

Att: Setor de Engenharia

Ref: Manutenção dos elevadores instalados no Ed. Sede do Porto do Rio de Janeiro

Prezados Senhores,

Devido ao grande tempo sem ter tido manutenção, os elevadores foram encontrados em situação precária, sendo inviável a recuperação do elevador de serviço. Situação encontrada nos equipamentos:

- ✓ As partes mecânica e elétrica do elevador social estavam em situação precária;
- ✓ O motor do elevador social teve que ser totalmente recuperado;

Devido à idade do elevador social, o seu funcionamento dificilmente ocorrerá de maneira contínua, necessitando de constantes reparos.

Atenciosamente,

Marcio Abreu Sodré

Diretor Comercial